



# FAG

## SERVICE INFO – FAG 0026



# Apsaugos nuo dulkių konstrukcijos pakeitimas

## Dalies keitimas – RIU: 566283.H195 pakeista į 566283.01.H195


Gamintojai:	DAF
Ratų stebulės	
Originalios dalies (OE) numeris:	1657637 1391617 1818003 1812161
Rato guolis	
Senos dalies numeris:	566283.H195
Naujos dalies Nr.:	566283.01.H195



2 pav. Nauja versija (566283.01.H195)

Montuojant remontinį guolių komplektą (RIU) dalies numeris 566283.H195) apsauga nuo dulkių ant kai kurių ratų stebulių gali susisukti. Blogiausiu atveju susisukusi apsauga nuo dulkių gali remtis į guolį ir apsunkinti rato stebulės sukimąsi arba neleisti jai išvis sukis.

Dėl šios priežasties sukurta pakoreguotos konstrukcijos apsauga nuo dulkių (žr. 1 pav.). Atlikus šiuos techninius pakeitimus, dalies numeris 566283.H195 pakeistas į 566283.01.H195.



1 pav. Pakeista apsaugos nuo dulkių konstrukcija

Transporto priemonės gamintojas pakeitė ir susijusias originalias ratų stebules. Anksčiau buvo naudojamos ratų stebulės su tokiais OE numeriais: 1657637, 1391617, 1818003, 1812161. Jos dabar pakeistos tik numeriais 1818003 ir 1812161.

Naudojant naujus RIU ant abiejų ratų stebulių sėkmingai atlikti matavimo ir montavimo patikros darbai.

Laikykitės transporto priemonės gamintojo specifikacijų!

FAG 0026



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET