



FAG

SERVICE INFO – FAG 0026



Jauna dizaina putekļu aizsargs

Rezerves daļu maiņa - Samontētā riteņa gultņa sastāvdaļa 566283.H195 aizstāts ar 566283.01.H195

Ražotāji: DAF

Riteņa rumbas


Originālā aprīkojuma numurs: 1657637
1391617
1818003
1812161

Riteņa gultnis

Vecās rezerves daļas numurs: 566283.H195
Jaunās rezerves daļas Nr.: 566283.01.H195

Uzstādot samontētās riteņa gultņa sastāvdaļas ar rezerves daļu numuru 566283.H195, putekļu aizsargs uz dažām riteņu rumbām var savērtties. Sliktākajā gadījumā savērties putekļu aizsargs var izraisīt gultņa deformāciju, tādā veidā apgūtinot riteņa rumbas griešanos, vai novērstu to griešanos vispār.

Tieši tāpēc ir izstrādāts modificēts putekļu aizsargs (skatīt 1 attēlu).



1. attēls: Putekļu aizsarga dizains ir mainīts



2. attēls: Jaunā versija (566283.01.H195)

Šīs tehniskās modifikācijas rezultātā, rezerves daļas numurs 566283.H195 ir aizvietots ar 566283.01.H195.

Transportlīdzekļa ražotājs ir arī aizvietojis bojātās oriģinālā aprīkojuma riteņa rumbas. Sākotnēji pastāvēja riteņa rumbas ar šādiem OE (oriģinālā aprīkojuma) numuriem: 1657637, 1391617, 1818003, 1812161.

Tagad tie ir aizvietoti tikai un vienīgi ar numuriem 1818003 un 1812161.

Izmantojot samontētā riteņa gultņa sastāvdaļas ir sekmīgi izdarītas abu riteņu rumbu nomērīšanas un uzstādīšanas pārbaudes.

Lūdzu ievērojiet transportlīdzekļa ražotāja specifikācijas!