



FAG

SERVICE INFO – FAG 0028




ABS сензорен пръстен е наличен като аксесоар

Производител: DAF
SAF

Артикулни номер:
Колесен лагер (RIU): 566074.H195
566834.H195
570530.H195

ABS пръстен: 434 0497 10
434 0498 10



ABS сензорен пръстен 434 0497 10 със специален инструмент за монтаж

При смяна на колесен лагер на превозни средства, оборудвани с ABS, не е абсолютно задължително да се подмени и сензорния пръстен. Въпреки това, ако сензорния пръстен на ABS е повреден, той трябва да бъде подменен.

Изброените по-горе Ремонтни Сглобени Единици (RIU) могат също да се монтират на превозни средства необорудвани с ABS, поради тази причина Schaeffler Automotive Aftermarket не включва ABS сензорен пръстен в пакета.

Ако ремонтът се извършва на колесен лагер на превозно средство, оборудвано с ABS- и следователно се изисква сензор пръстен- той може да се поръча отделно като аксесоар. ABS сензорните пръстени са изброени като аксесоар и в двата печатни и дигитални каталози.



ABS сензорен пръстен 434 0498 10

ABS сензорен пръстен	Repair Insert Unit (RIU) (комплекти колесни лагери)
434 0497 10	570530.H195
434 0498 10	566074.H195 566834.H195

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd.
1504 Sofia, Bulgaria
Факс: +359 2 946 3886
Тел: +359 2 946 3900
LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com
www.RepXpert.com



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0028