




# FAG



## SERVICE INFO – FAG 0028

### טבעת ABS זמינה כרכיב נוסף



ABS טבעת חיישן 434 0497 10 המסופקת יחד עם כלי ההתקנה הייחודי

כיוון שחלק מיחידות ההכנסה לצורך תיקון הרשומות מטה ניתן להתקין על רכבים אשר אינם מצוידים ב-ABS, שפולר אוטומוטיב אפטרמרקט אינה מוסיפה טבעת חיישן אל תוך האריזות.

במידה והתיקון מבוצע על מיסב ברכב אשר מצויד - במערכת ABS וטבעת החיישן עקב כך נדרשת – ניתן להזמינה באופן נפרד כאביזר נילווה. טבעות ABS אשר רשומות כאביזר נילווה ב 2 הקטלוגים דיגיטלי ומודפס.

כאשר מחליפים מיסב גלגל ברכב המצויד במערכת ABS זה לא בהכרח מחייב את החלפת טבעת החיישן. אולם, במידה וטבעת החיישן נפגעה במהלך הפירוק יש חובה להחליפה.



ABS טבעת חיישן 434 0498 10

יחידת הכנסה לצורך תיקון (RIU)	טבעת חיישן ABS
570530.H195	434 0497 10
566074.H195	434 0498 10
566834.H195	

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: Zafirir.egozi@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com