



# FAG

## SERVICE INFO – FAG 0028



# ABS sensora gredzens ir pieejams kā aksesuārs

Ražotāji: DAF  
SAF

Rezerves daļas Nr.:  
Riteņa gultnis  
(Samontētā riteņa gultņa  
sastāvdaļa): 566074.H195  
566834.H195  
570530.H195

ABS gredzens: 434 0497 10  
434 0498 10



ABS sensora gredzens 434 0497 10 ar speciālu montāžas darbarīku

Mainot riteņu gultņus transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar ABS, nav obligāti nepieciešams mainīt arī sensoru gredzenu. Tomēr, ja ABS sensora gredzens ir bojāts, tas ir jānomaina.

Ņemot vērā, ka iepriekš minētās samontētās riteņu gultņu sastāvdaļas var arī uzstādīt transportlīdzekļos, kuri nav aprīkoti ar ABS, Schaeffler Automotive Aftermarket ABS sensoru gredzenus komplektācijā neiekļauj.

Ja, tiek veikts riteņa gultņa remonts transporta līdzekļiem, kas aprīkoti ar ABS un, līdz ar to ir nepieciešams sensora gredzens, tad to var pasūtīt atsevišķi kā aksesuāru. ABS sensoru gredzeni kā aksesuāri uzskaitīti gan drukātajā, gan digitālajā katalogā.



ABS sensora gredzens 434 0498 10

| ABS sensora gredzens | Samontētā riteņa gultņa sastāvdaļa (RIU) |
|----------------------|--|
| 434 0497 10          | 570530.H195                              |
| 434 0498 10          | 566074.H195<br>566834.H195               |

Lūdzu ievērojiet transportlīdzekļa ražotāja specifikācijas!