



FAG

SERVICE INFO – FAG 0028



Сенсорное кольцо АБС доступно как отдельная деталь

Производитель: DAF
 SAF

 Артикульный номер:
 Ступичный подшипник (RIU): 566074.H195
 566834.H195
 570530.H195

 Кольцо АБС: 434 0497 10
 434 0498 10



Сенсорное кольцо 434 0497 10 с специальным монтажным инструментом

При замене ступичного подшипника на грузовиках, оснащенных АБС, заменять кольцо АБС не обязательно. Впрочем, если кольцо АБС повреждено, его следует заменить.

Учитывая, что ремонтный ступичный модуль (RIU) также устанавливается в грузовики не оснащенные АБС, то компания Schaeffler Automotive Aftermarket не добавляет кольцо АБС в упаковку подшипника.

Если замена подшипника производится на грузовике, оснащённом АБС, и сенсорное кольцо необходимо, то его можно приобрести как отдельную деталь. Сенсорные кольца АБС указаны как отдельная деталь, как в бумажных, так и в онлайн-каталогах.



Сенсорное кольцо АБС 434 0498 10

Сенсорное кольцо АБС	Ремонтный ступичный модуль (RIU)
434 0497 10	570530.H195
434 0498 10	566074.H195 566834.H195

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“
 Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80
 Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81
 E-mail: info.ua@schaeffler.com
 www.schaeffler-aftermarket.com.ua

Выпущено 11.2014 FAG 0028. Техническая информация подлежит изменению.
 Номера оригинального оборудования приводятся только в справочных целях.
 © 2014 Schaeffler Automotive Aftermarket



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0028