



## SERVICE INFO – FAG 0032



# Truck Hub Unit (THU)

## Vegye figyelembe a beépítés irányát

Gyártók: DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Scania, Dana, Gigant

Cikksz.: 805003CA.H195  
805011C / 805011.03.H195  
805012.06.H195  
805092.07 / 805092.07.H195  
571762.01.H195  
803194.26 / 803194.26.H195  
805003A.H195



1. ábra: Truck Hub Unit tömítőgyűrűvel (balra) ill. leélezés csökkentése (jobbra) a csapágy külső gyűrűjén


A fent nevezett csapágyegységnél ügyeljen a beszerelés irányára. Igaz, hogy az adja magát a tengelycsonk formájából és a THU csapágy belső gyűrűjéből, de a jobb megértés érdekében jelen Szerviz infóban ezt jobban elmagyarázzuk.

A döntő különbség a csapágy belső gyűrűjén ismerhető fel. Néhány csapágyegységen a belső oldalon egy O-gyűrű található (2. ábra), mialatt a többi csapágyonál ezen a helyen egy úgynevezett leélezés csökkentés/élkerekítés (3. ábra) látható.

A következő táblázat mutatja a jellemzőket valamint a csapágyegység beszerelési irányát.



2. ábra: Truck Hub Unit O-gyűrűvel



3. ábra: Truck Hub Unit leélezés csökkentéssel

Cikkszám	Jellemző / beszerelés irány
805003CA.H195 805011C / 805011.03.H195 805012.06.H195 805092.07 / 805092.07.H195	O-gyűrű / befelé mutat
571762.01.H195 803194.26 / 803194.26.H195 805003A.H195	Leélezés csökkentése / befelé mutat

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

**Többet szeretne? Tudunk segíteni!**

[www.rexpert.com](http://www.rexpert.com)

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333\*

\* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

[aftermarket.hu@schaeffler.com](mailto:aftermarket.hu@schaeffler.com)

<https://aftermarket.schaeffler.hu>

SCHAEFFLER  
**REXP**PERT

FAG 0032