



FAG Servis Bülteni



Ağır Vasıta Porya Ünitesi (THU)

Montaj yönüne dikkat edin

Üreticiler: DAF, Iveco, MAN,
Mercedes-Benz, Scania, Volvo
Dana, Gigant

Parça No.: 201050 571762.01.H195
803194.26.H195
805003A.H195
805003CA.H195
805011.03.H195
805012.06.H195
805092.07.H195



Şekil 1: Rulman iç bileziğinde sızdırmazlık elemanlı (sol) ve kenarı pahlı (sağ) Ağır Vasıta Porya Ünitesi


Yukarıda belirtilen rulman üniteleri doğru yönde monte edilmelidir. Söz konusu doğru yön her ne kadar aks muylusunun şekli ve Ağır Vasıta Porya Ünitesi rulmanının iç bileziğinin şekli tarafından belirlenmekte ise de, daha fazla açıklama için bu Servis Bülteni verilmiştir.

Temel fark, rulmanın iç bileziğinde görülebilir. Bazı rulman ünitelerinin iç yüzünde bir O-ring halkası (Şek. 2) bulunurken, diğer rulmanların pahlı veya yuvarlatılmış bir kenarı vardır (Şek. 3). Aşağıdaki tablo, rulman ünitelerinin özelliklerini ve montaj yönünü listeler



Şekil 2: O-halkalı Ağır Vasıta Porya Ünitesi

Parça numarası	Parça numarası
805003CA.H195 805011.03.H195 805012.06.H195 805092.07.H195	o-halkası / içe dönük
201050 571762.01.H195 803194.26.H195 805003A.H195	Pahlı kenar / içe dönük



Şekil 3: Kenarı pahlı Ağır Vasıta Porya Ünitesi

Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!

Daha fazla bilgi mi için!

Telefon: +90 212 285 35 84

www.schaeffler.com.tr

www.repxpert.com.tr

SCHAEFFLER
REPXPPERT