



SERVICE INFO – FAG 0041



Lehetséges olajfolyás a hátsó hídon


A szellőzőszelep hibás működése

Gyártó:	DAF
Modellek:	CF XF
Kerékagyak cikkszám:	723 5005 10 723 5020 10

Az aktuális hozzárendelést lásd az alkatrészatalógusban.

A fent nevezett járművek hátsó hídját (1. ábra) egy szellőzőszeleppel látták el. Ez engedni eltávozni az üzemből adódó túlnyomást és megakadályozza, hogy nedvesség vagy szennyeződés tudjon behatolni.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy hosszabb üzemidő után a szellőzőszelep működése már korlátozott ill. nem biztosított. Emiatt a tengelytestben túlnyomás jöhet létre, ami a kerékagyaknál ill. a kerékcsapágyaknál lévő tömítéseket ki tudja nyomni a helyükről vagy azok sérüléseit okozhatja. Ennek a kerékagyaknál lévő olajfolyás a következménye.



1. ábra: Szellőzőszelep egy DAF CF- vagy XF-tengelyen

Fontos:

Az új kerékagyak ill. kerékcsapágyak beszerelésekor vagy az ezen a területen jelentkező olajfolyás esetén feltétlenül ellenőrizzék le a szellőzőszelep működését! Ehhez a szelepet lehetőség szerint ki kell szerelni.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.rexpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>

SCHAEFFLER
REXPERT

FAG 0041