

FAG INFORMACIÓN DE SERVICIO



Soporte de columna de amortiguación

Piezas optimizadas para los modelos Volkswagen Transporter T5 y T6

Fabricante: Volkswagen

Modelos: Transporter T5 y T6

N.º de

artículo: 815 0086 30 (juego para T5 y T6)

713 0425 20 (soporte simple para T6)

Consultar la asignación actual en el catálogo de piezas

Arrancar, frenar o tomar curvas a plena carga con frecuencia genera altas demandas en el chasis de las furgonetas. Además, las superestructuras de los vehículos suelen tener un centro de gravedad más alto, lo que ejerce más presión sobre la suspensión. En los modelos Volkswagen T5, mantener cargas elevadas en el chasis suele provocar una avería prematura del soporte de apoyo de columna de amortiguación. Por este motivo, se ha revisado a concienciapara el modelo posterior, el T6.

Schaeffler Automotive Aftermarket ofrece una versión más resistente del soporte de apoyo de columna de amortiguación (fig. 1) en un set de reparación (para T5 y T6) o como soporte simple (para T6). El set consta de un soporte simple que soporta mayor carga, un disco forjado (en lugar de fundido) y el soporte superior. Debido a la compatibilidad con el modelo anterior, ahora también es posible equipar los modelos de la serie T5 con soportes de apoyo de columna de amortiguación optimizados para aprovechar las ventajas que ofrecen.

	T5	T6
Soporte simple	713 0079 20	713 0425 20
Set	815 0078 30	815 0086 30 (también se puede utilizar por pares como juego de repuesto reforzado para T5)



Fig. 1: Soporte de apoyo de tubo telescópico (soporte simple, disco forjado y soporte superior)

Importante:

- El Transporter T5 está equipado con soportes de apoyo de columna de amortiguación estándar de fábrica, aunque su estructura y su diseño son diferentes de la versión optimizada. Por esta razón, cuando se instala el soporte de apoyo de columna de amortiguación optimizado en el T5, siempre se debe usar el juego (815 0086 30) a ambos lados (eje por eje)
- El Transporter T6 está equipado con soportes de apoyo de columna de amortiguación optimizados de fábrica.
 En tareas de reparación, es posible sustituir el soporte simple (713 0425 20) solo en un lado. Sin embargo, aquí también se recomienda la reparación en ambos lados (eje por eje) debido al desgaste

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!