



FAG INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Suporte de apoio da coluna de suspensão

Peças otimizadas para os modelos Volkswagen Transporter T5 e T6

Fabricante: Volkswagen

Modelos: Transporter T5 e T6

N.º de artigo: 815 0086 30 (conjunto para T5 e T6)
713 0425 20 (suporte simples para T6)

Consultar a correta identificação no catálogo de peças

Arrancar, travar ou fazer curvas quando se transporta muita carga com frequência cria altas exigências no chassis das carrinhas. Além disso, as superestruturas dos veículos costumam ter um centro de gravidade mais elevado, o que exerce mais pressão sobre a suspensão. Nos modelos Volkswagen T5, a sustentação de cargas elevadas no chassis costuma provocar uma avaria prematura do suporte de apoio da coluna de suspensão. Por este motivo, foi realizada uma revisão profunda para o modelo posterior, o T6.

A Schaeffler Automotive Aftermarket oferece uma versão mais resistente do suporte de apoio da coluna de suspensão (fig. 1) numa solução de manutenção (para T5 e T6) ou como suporte simples (para T6). A solução de manutenção (set) está constituída por um suporte simples que permite sustentar uma maior carga, um disco forjado (em vez de fundido) e o suporte superior. Devido à compatibilidade com o modelo anterior, agora também é possível equipar os modelos da série T5 com suportes de apoio da coluna de suspensão otimizados para aproveitar as vantagens que oferecem.

	T5	T6
Suporte simples	713 0079 20	713 0425 20
Set	815 0078 30	815 0086 30 (também pode ser utilizado em pares como conjunto de substituição reforçado para T5)




Bild 1: Federbeinstützlager (Einzellager, geschmiedeter Teller und TopMount)

Importante:

- O Transporter T5 está equipado com suportes de apoio da coluna de suspensão padrão de fábrica, embora a sua estrutura e o seu desenho sejam diferentes da versão otimizada. Por esse motivo, quando o suporte de apoio da coluna de suspensão otimizado é instalado no T5, deve ser sempre utilizado o conjunto (815 0086 30) em ambos os lados (em cada eixo).
- O Transporter T6 está equipado com suportes de apoio da coluna de suspensão otimizados de fábrica. Nos trabalhos de reparação, é possível substituir o suporte simples (713 0425 20) apenas num lado. No entanto, neste caso também se recomenda a reparação em ambos os lados (em cada eixo) devido ao desgaste.

Observar as indicações do fabricante do veículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
Telefone: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.pt

SCHAEFFLER
REPXPERT