



FAG INFORMAZIONE TECNICA



Kit de réparation de butée McPherson 815 0082 30

Constructeur : Mercedes

Modèles : W 168 (Classe A)

Réf. : 815 0082 30
816 0001 30

Réf.-OE : 1683200373
1683230271

Voir le catalogue de pièces pour l'identification actuelle

Il est fréquent, après le remplacement du roulement butée McPherson de la Mercedes Classe A, de constater des bruits provenant de la zone la zone de la jambe de force, des sauts de ressorts en braquant la direction, un grippage de la direction, voire la défaillance de la nouvelle pièce.

Ces défauts sont causés par un non respect du du sens de montage qui provoque des déformations.

Remarque importante !

Les l'alésage de fixation ont été pourvus d'un filet pour faciliter le montage, ce qui n'était pas le cas de la pièce d'origine.

Veuillez commander le kit de montage 816 0001 30 comprenant les vis ensemble avec le kit de réparation 815 0082 30.




Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4

Précautions à prendre pour le sens du montage :

- L'aile verticale plus longue A (Fig. 1) doit pointer dans le sens de l'évidement 2 (Fig. 2).
- Le trou fileté 1 doit s'aligner sur l'évidement 2 (Fig. 3).
- Une distorsion de 180° provoque le désalignement de la pièce (Fig. 4) et mène aux conséquences mentionnées ci-dessus.

Caractéristiques :

- kit de réparation complet
- l'alésage de fixation préalablement taraudés
- pièce de qualité première monte

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
Via Varesina 158/162, 20156 Milano
Tel. 02 8450 4391
assistenza-aftermarket@schaeffler.com
www.rexpert.it

SCHAEFFLER
REXPERT