




## FAG Service-Info




# Veerpootsteunlagerset 815 0082 30

Fabrikant: Mercedes  
 Model: W 168 (A-Klasse)  
 Artikelnr.: 815 0082 30  
 816 0001 30  
 OE-nr.: 1683200373  
 1683230271




Afbeelding 1



Afbeelding 2

Raadpleeg de onderdelencatalogus voor de actuele toewijzing

Nadat het veerpootsteunlager van de Mercedes A-Klasse werd vervangen, treden er vaak geluiden op ter hoogte van de veerpoot, springen van de veren bij het inslaan van de besturing, stroeve besturing tot en met een defect van het nieuwe onderdeel. De reden hiervoor is het niet naleven van de correcte inbouwrichting, waardoor er spanningsopbouw optreedt.



Afbeelding 3



Afbeelding 4

### Belangrijke aanwijzing

Om het montageproces te vereenvoudigen, zijn de bevestigingsboringen in tegenstelling tot het originele onderdeel reeds voorzien van een schroefdraad. Bestel tegelijk de montageset 816 0001 30, omdat daarin de schroeven zonder draadtappende eigenschappen zitten.

### Let voor een correcte oriëntatie van het veerpootsteunlager op het volgende:

- Het lange stuk A (afb. 1) moet in de richting van de uitsparing 2 (afb. 2) georiënteerd zijn. Het schroefdraadgat 1 moet gelijk komen met de uitsparing 2 (afb. 3)
- Een verdraaiing van 180° leidt tot een schuine stand van het onderdeel (afb. 4) en dus tot de hierboven vermelde gevolgen

### Eigenschappen:

- Complete reparatieset
- Bevestigingsboringen reeds voorzien van schroefdraad
- Onderdeel in OE-kwaliteit

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.