



FAG Servis Bülteni



Montaj notu 713 6103 20

ABS'siz araçlarda ABS sensör bileziğini sökün

Üretici: Seat
Volkswagen

Modeller:
Seat: Arosa (6H1)
Cordoba (6K1, 6K2)
Cordoba Vario (6K5)
Ibiza II (6K1)
Volkswagen: Lupo I (6X1, 6E1)
Polo (6N2)
Polo Variant (6V5)
Polo III (6N1)
Polo III Classic (6V2)

Parça No.: 713 6103 20

İlgili parça kataloğuna göz atın.

Schaeffler Automotive Aftermarket, yukarıda belirtilen araçlar için 713 6103 20 parça numaralı tekerlek rulmanı kitini sunmaktadır. ABS'li ve ABS'siz araçlar için tasarlanmıştır.

Tekerlek rulmanı, ABS'siz araçlara monte edilmişse, monte edilmeden önce yeni poryadan ABS sensör bileziği sökülmelidir. Sensör, levye gibi basit servis ekipmanlarıyla sökülebilir.

ABS sensör bileziğinin ABS'siz araçlardan sökülmemesi, montaj sonrasında hasara neden olabilir.



Resim 1: 713 6103 20 parça numaralı tekerlek rulmanı kiti, ABS'li ve ABS'siz araçlar da kullanılabilir.



Resim 2: Tekerlek rulmanı, ABS'siz araçlara monte edilecekse sensör bileziği sökülmelidir. Bu işlem levye gibi bir alet kullanılarak yapılabilir.

Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!

Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84
www.schaeffler.com.tr
www.repxpert.com.tr

SCHAEFFLER
REPXPERT