

# Guasto dell'ammortizzatore di vibrazioni dell'alternatore

## Fabbricante:

Nissan, Renault

**LuK AS Nr.:** 535 0116 10

## OE Numero:

- Nissan A660C-300EX
- Renault 82 00 113 636

**Alternatore Mitsubishi Nr.:** A2TB6481



**Figura 1:** 535 0116 10

## Fornitura:


- 1 x ruota libera alternatore
- 1 x distanziale (3,5 mm)
- 1 x tappo di tenuta

A causa dei diversi guasti rilevati per il componente si consiglia di controllare ad ogni sosta in officina lo stato dell'ammortizzatore di vibrazioni montato di serie sull'alternatore e a sostituirlo se necessario.

Nel caso di ammortizzatore di vibrazioni guasto, la gomma risulta staccata dalle parti metalliche. In questo caso **non** si ha più la funzione di ammortizzamento.

### Importante:

Un guasto all'ammortizzatore di vibrazioni potrebbe causare l'arresto della vettura!




**Figura 2:** Schema di montaggio

In alternativa Luk-AS offre una Ruota Libera Alternatore (535 0116 10).

## Indicazioni per il montaggio:

1. Smontare la cinghia trapezoidale
2. Controllare lo stato di tutti i componenti della cinghia - sostituire i componenti danneggiati
3. Smontare la puleggia originale dall'alternatore (vedere **figura 2**)
4. Inserire il distanziale sull'albero del generatore (vedere **figura 2**)
5. Montare la ruota libera dell'alternatore **535 0116 10** con l'apposito utensile speciale (vedere **figura 3**)
6. Montare il tappo di tenuta sulla ruota libera dell'alternatore – **Fare attenzione al corretto posizionamento!**
7. Montare la cinghia trapezoidale

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!



**Figura 3:** Panoramica utensile speciale

- a. 400 0235 10 (Torx, corto)
- b. 400 0201 10 (Torx, standard)
- c. 400 0200 10 (a stella, standard)
- d. 400 0234 10 (a stella, corto)

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) o [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Versione 05.2008  
**INA 0004**

Con riserva di modifiche tecniche  
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG

## Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.  
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)  
e-mail: [automotiveaftermarket.it@schaeffler.com](mailto:automotiveaftermarket.it@schaeffler.com)  
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

