



SERVICE INFO – INA 0011



Diferențe de ordin vizual

la rola întinzătoare 531 0565 30

Producători:	Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Ford
Modele:	
Audi	A2, A3, A4, A6
Seat	Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza IV, Leon, Toledo III
Škoda	Fabia, Octavia, Superb
Volkswagen	Bora, Caddy III, EOS, Fox, Golf IV, Golf V, Golf V Plus, Jetta III, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan T5
Ford	Galaxy
Motorizare:	1.4 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI
Nr. piesă LuK AS:	531 0565 30
Nr. OE:	038 1092 43 M 045 1092 43 F

Ca rezultat al dezvoltării continue a produselor noastre, rola întinzătoare 531 0565 30 a suferit modificări. Materialul de față prezintă diferențele de ordin vizual între “versiunea veche” și “versiunea nouă”.




Figura 1: 531 0565 30 (versiune nouă)

Caracteristici de ordin vizual:

- Excentric din metal sinterizat
- Strat acoperire vopsit electrostatic (negru)
- Garnitură rulment albastră

SC Schaeffler Romania SRL

HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.repxpert.ro




Figura 2: 531 0565 30 (versiune veche)

Caracteristici de ordin vizual:

- Excentric din aluminiu turnat
- Strat acoperire din fosfor zinc (maro deschis)
- Garnitură rulment maro sau albastră

Versiunea veche a rolei întinzătoare nu devine redundantă și poate fi utilizată și montată în continuare respectând instrucțiunile producătorului!

La montarea „noii versiuni”, asigurați-vă că stratul de acoperire al rolei întinzătoare nu este deteriorat!

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

INA 0011

SCHAEFFLER
REXPERT