

## Nuevo tornillo - Polea tensora 531 0342 30

### Fabricante:

Volkswagen, Volvo

### Modelo:

- **Volkswagen** Crafter 30-35,  
Crafter 30-50,  
LT 28-35, LT 28-46, T4
- **Volvo** 850, S70, S80, V70

### Motor:

2.5 SDI, 2.5 TDI

### N.º LuK AS:

531 0342 30

### Ref. originales:

- **Volkswagen** 074 109 243 M  
074 109 243 K (sustituída)  
074 109 243 E (sustituída)
- **Volvo** 8677053  
9186258 (sustituída)  
9464101 (sustituída)




Fig. 1: 531 0342 30



Fig. 2: Tornillo OE

En el marco del desarrollo continuo de nuestros productos y de la seguridad de la calidad INA suministra con la polea tensora **531 0342 30** un nuevo tornillo (fig. 3).

### Características:

- Cabeza de tornillo plana con Torx
- Cabeza de tornillo  $\varnothing 18,5$  mm
- Clase de resistencia **10.9**
- Seguro del tornillo en la rosca
- Con retención de par



Fig. 3: Tornillo INA

INA recomienda cambiar el tornillo original (fig. 2) por el tornillo suministrado.

**Par de apriete:  $20 \pm 1,5$  Nm**



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) o en [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Situación 12.2007  
**INA 0015**

Salvo modificaciones técnicas  
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

### Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.  
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte  
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España  
Teléfono: 902 111 115 · Fax: 91 654 27 61  
[www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com)

