



SERVICE INFO – INA 0018



Înlocuirea roleurilor întinzătoare 531 0069 10 și 531 0071 10 cu modelul 531 0250 10

Producători:	Renault, Jeep
Modele:	
Renault	Espace, Fuego, Master, Trafic, 18, 20, 21, 25, 30
Jeep	Cherokee, Comanche
Motorizare:	J8S 2.1 D, 2.1 TD
Nr. piesă LuK AS:	531 0250 10
Nr. OE:	77 00 871 169 77 00 852 114 (înlocuită) 77 00 722 452 (înlocuită)




Figura 1: Procedura de înlocuire




Figura 2: Imagine de ansamblu a distribuției

- a) Rolă întinzătoare 531 0071 10
- b) Rolă întinzătoare 531 0069 10
- c) Rolă întinzătoare 531 0250 10

Cele două role întinzătoare 531 0069 10 și 531 0071 10 nu mai sunt disponibile, fiind înlocuite cu rola întinzătoare 531 0250 10 (vezi Fig. 1).

Rola întinzătoare 531 0250 10 este formată din două părți:

- Rolă întinzătoare cu suport montare
- Distanțier

Instrucțiuni pentru o instalare corectă:

1. Setați motorul în poziția indicată de către producător
2. Demontați vechea rolă întinzătoare (arcul și manșeta nu sunt necesare)
3. Montați noua rolă întinzătoare (puteți utiliza șuruburile vechi)
4. Tensionați curea de distribuție utilizând instrumente corespunzătoare
5. Strângeți șuruburile de fixare conform indicațiilor producătorului
6. Efectuați două rotații ale arborelui cotit în direcția de rotație a motorului
7. Verificați tensionarea curelei de distribuție cu un dispozitiv special și reglați-o dacă este nevoie (repeți pașii 4 - 6)

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.ro
www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPPERT