



## SERVICE INFO – INA 0021



# Sekoittumisen vaara hihnankiristimien 531 0399 20 ja 531 0500 20 välillä

Autonvalmistajat: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

**Mallit:**

Audi	A3, TT, TT Roadster
Seat	Alhambra, Leon, Toledo II
Škoda	Octavia
Volkswagen	Bora, Golf IV, New Beetle

Moottorit: 1.8, 1.8T


Tuotenumero 531 0399 20  
531 0500 20

**OE Nrot:**

531 0399 20	06B 109 243 (uusi)
531 0500 20	06B 109 243 (uusi)
	06B 109 243 D
	06B 109 243 A



Kuva 1: 531 0399 20



Kuva 2: 531 0500 20

Vaihdettaessa hihnankiristimiä tuotenro INA. 531 0399 20 tai tuotenro INA. 531 0500 20 on noudatettava erityistä tarkkuutta.

Hihnankiristimiä on lähes mahdotonta erottaa ulkonäön perusteella. Ainoa ero on rajoitinlevyn erilainen geometria. (ks. Kuvat).

**Huomio:**

Hihnankiristimiä ei voi vaihtaa keskenään. Väärän kiristimen asentaminen voi vahingoittaa moottoria!

Viallisen kiristinpyörän asennus voi vahingoittaa moottoria.

Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!