

## Ombouwset hydraulische spaneenheid 533 0097 10 en mechanische spanarm 533 0015 10 voor BMW

<b>Fabrikant:</b>	BMW
<b>Modellen:</b>	E34, E36, E38, E39, E46, E53, E60, E61, E65, E66, E83, Z3, Z4
<b>Motoren:</b>	
<b>E34</b>	520, 525
<b>E36</b>	320, 323, 325, 328
<b>E38</b>	728
<b>E39</b>	520, 523, 525, 528, 530
<b>E46</b>	320, 323, 325, 328, 330
<b>E53</b>	3.0
<b>E60</b>	520, 525, 530
<b>E61</b>	520, 525, 530
<b>E65</b>	730
<b>E66</b>	730
<b>E83</b>	2.5, 3.0
<b>Z3</b>	2.0, 2.2, 2.8, 3.0
<b>Z4</b>	2.2, 2.5, 3.0
<b>Artikelnr.:</b>	533 0015 10 (mech.) 533 0097 10 (hydr.)
<b>OE-nr.:</b>	533 0015 10 11 28 1 427 252 11 28 1 735 899 11 28 1 748 832




Fig. 1: 533 0015 10



Fig. 2: 533 0097 10

De mechanische spanarm **533 0015 10** is in de originele configuratie vervangen door een hydraulische spanarm.

De ombouwset **533 0097 10** bevat alle benodigde onderdelen om de hydraulische eenheid en de rol te bevestigen (zie Fig. 3).

Een montage-instructie is bij de verpakking bijgevoegd.



Fig. 3: Inhoud 533 0097 10



Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

U vindt de overeenkomstige reserveonderdelen in onze onlinecatalogus op [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) of via RepXpert op [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Versie 08.2009 (vervangt 06.2008)  
**INA 0022**

Technische wijzigingen voorbehouden  
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

### Voor meer informatie:

Telefoon: +49(0)1801-753-333\*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

[www.Schaeffler-Aftermarket.de](http://www.Schaeffler-Aftermarket.de)

\*4,6 ct/min. vanuit het Duitse vaste net, voor mobiele oproepen kunnen afwijkende prijzen gelden.

