

Ruota libera alternatore 535 0105 10 (sostituisce il 535 0117 10)

Fabbricante:

Dacia, Renault

Codice sostituito LuK-AS: 535 0117 10

Nuovo codice

sostitutivo LuK-AS: 535 0105 10

OE Numero:

• Renault 77 00 110 616

Alternatore No.:

82 00 323 137



Fig 1: 535 0117 10

La ruota libera alternatore 535 0117 10 (Fig. 1) non è più disponibile ed è stata sostituita dalla nuova ruota libera alternatore 535 0105 10 (Fig. 2).



Fig 2: 535 0105 10



Fig 3: Vista della sostituzione

INA contenuto:

1 x Ruota libera alternatore
1 x calotta sigillante

Note di montaggio:

1. Allentare il tensionatore e rimuovere la cinghia poly V
2. Controllare i componenti della trasmissione a cinghia e sostituire quelli danneggiati
3. Rimuovere la puleggia dall'alternatore (vedi Fig. 3)
4. Assemblare la ruota libera alternatore 535 0105 10 utilizzando lo specifico utensile (vedi Fig. 4)
5. Assemblare la calotta sigillante sulla ruota libera alternatore – **Assicurarsi che sia posizionata correttamente ed in modo ermetico!**
6. Assemblare la cinghia poly V



Ossevare le indicazioni del costruttore del veicolo!




Fig 4: Utensili speciali

- a. 400 0235 10 (chiave dinamometrica corta)
- b. 400 0201 10 (chiave dinamometrica standard)
- c. 400 0200 10 (testa poligonale, standard)
- d. 400 0234 10 (testa poligonale, corta)

Importante:

Un guasto della ruota libera alternatore può danneggiare la cinghia primaria provocando costosi danni al motore.

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo www.Schaeffler-Aftermarket.com o www.RepXpert.com.

Versione 11.2008

INA 0026

Con riserva di modifiche tecniche

© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG

Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.

Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)

e-mail: automotiveaftermarket.it@schaeffler.com

<http://www.schaeffler.it> • <http://www.schaeffler-aftermarket.com>

