

Artikelvervanging van de trillingsdemper 535 0117 10 in de generatorvrijlooprol 535 0105 10

Autofabrikanten:

Dacia, Renault

LuK-AS-nr. oud: 535 0117 10

LuK-AS-nr. nieuw: 535 0105 10

OE-nr.:

• Renault 77 00 110 616

Generator nr.: 82 00 323 137



Fig. 1: 535 0117 10

De trillingsdemper met LuK-AS-nr. 535 0117 10 (Fig. 1) is niet meer leverbaar en wordt vervangen door artikelnr. 535 0105 10 (Fig. 2).




Fig. 2: 535 0105 10



Fig. 3: Artikelvervanging

Inhoud:

1 x generatorvrijlooprol
1 x afdichtkap

Montage-instructie:

1. Demonteer de multiriem
2. Controleer alle riemaandrijvingscomponenten op beschadiging - vervang beschadigde componenten
3. Verwijder de originele riemschijf van de generator (zie Fig. 3).
4. Monteer generatorvrijlooprol 535 0105 10 met het daarvoor bestemde speciale gereedschap (zie Fig. 4)
5. Monteer de afdichtkap en de generatorvrijlooprol – **Let erop dat deze goed is geplaatst!**
6. Monteer de multiriem

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.




Fig. 4: Overzicht speciale gereedschappen

- a. 400 0235 10 (Torx, kort)
- b. 400 0201 10 (Torx, standaard)
- c. 400 0200 10 (veeltand, standaard)
- d. 400 0234 10 (veeltand, kort)

Belangrijk:

Een storing van de trillingsdemper kan ernstige schade tot gevolg hebben!

U vindt de overeenkomstige reserveonderdelen in onze onlinecatalogus op www.Schaeffler-Aftermarket.com of via RepXpert op www.RepXpert.com.

Versie 11.2008

INA 0026

Technische wijzigingen voorbehouden

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Voor meer informatie:

Telefoon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. vanuit het Duitse vaste net, voor mobiele oproepen kunnen afwijkende prijzen gelden.

