

Náhrada tlmiča kmitania 535 0117 10 za alternátorovú voľnobežku 535 0105 10

Výrobci vozidiel:

Dacia, Renault

LuK-AS č. staré: 535 0117 10

LuK-AS č. nové: 535 0105 10

OE-č.:

• Renault 77 00 110 616

Alternátor č.: 82 00 323 137




Obr. 1: 535 0117 10

Tlmič kmitania v LuK-AS-č. 535 0117 10 (obrázok 1) sa už nedodáva a je nahradený objednávkovým č. 535 0105 10 (obrázok 2).



Obr. 2: 535 0105 10



Obr. 3: Náhrada výrobku

Rozsah dodávky:


1x alternátorová voľnobežka
1x tesniace viečko

Montážne pokyny:

1. Demontujte plochý drážkový remeň.
2. Prekontrolujte všetky komponenty remeňového pohonu z hľadiska poškodenia – poškodené komponenty vymeňte.
3. Demontujte originálnu remenicu z alternátora (pozri obrázok 3).
4. Namontujte alternátorovú voľnobežku 535 0105 10 pomocou príslušného špeciálneho náradia (pozri obrázok 4).
5. Namontujte tesniace viečko na alternátorovú voľnobežku – dbajte na správne umiestnenie!
6. Namontujte plochý drážkový remeň.



Dbajte na údaje výrobcu vozidla!



Obr. 4: Prehľad špeciálnych prípravkov

- a. 400 0235 10 (torx, krátky)
b. 400 0201 10 (torx, štandard)
c. 400 0200 10 (viac-hran, štandard)
d. 400 0234 10 (viac-hran, krátky)

Dôležité:

Poškodenie tlmiča kmitaním môže spôsobiť vyradenie vozidla z prevádzky!

Príslušné náhradné diely nájdete v našom on-line katalógu na adrese www.Schaeffler-Aftermarket.com alebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 11.2008

INA 0026

Technické zmeny vyhradené

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG