

Silbido en el área de acción de la correa trapecial Poli-V

Fabricante: Opel, Vauxhall

Modelos: Corsa C desde 2004
Corsa D desde 2007
Tigra B desde 2004
Agila desde 2004
Meriva desde 2004
Combo desde 2004
Astra-H desde 2005

Códigos de motor: C13DT, Z13DT,
Z13DTJ, Y13DT,
Z13DTH

Nº de artículo:

para alternador DENSO: 535 0151 10

para alternador VALEO: 535 0063 10

Diagnóstico:

Silbidos en el área de acción de la correa trapecial Poli-V

Posible causa de los daños:

Polea libre del alternador defectuosa.

Solución:

En los alternadores DENSO, el fabricante determina la sustitución de la polea original por una polea libre del alternador modificada de la marca INA (ver Fig. 1).

INA también dispone de una polea libre del alternador para alternadores VALEO. Dada la dificultad para distinguir ambas poleas ópticamente, tenga en cuenta las marcas de identificación (ver Fig. 3).

Recomendación:

En el marco del diagnóstico y la reparación se deben comprobar por completo la correa de distribución y la correa auxiliar y, si fuera necesario, se debe sustituir la correa trapecial Poli-V y la correa dentada, así como las poleas tensoras y de inversión.




Fig 1: Sustitución de producto



Fig 2: Vista general de las herramientas especiales

Nota:

Utilice las herramientas especiales de Schaeffler para la sustitución de la polea libre del alternador.

a. 400 0235 10 (Torx, corto)

b. 400 0201 10 (Torx, estándar)

c. 400 0200 10 (TX, estándar)

d. 400 0234 10 (TX, corto)




Fig 3: Diferenciación entre la polea libre del alternador INA 535 0063 10 (VALEO) y 535 0151 10 (DENSO)



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.Schaeffler-Aftermarket.es o en www.RepXpert.com.

Situación 04.2009

INA 0029

Salvo modificaciones técnicas

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.

Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 · Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.es

