

SERVICE-INFO



Žvižganje v območju delovanja klinastega rebrastega jermena

Proizvajalec vozil: Opel, Vauxhall

Modeli: Corsa C po 2004
Corsa D po 2007
Tigra B po 2004
Agila po 2004
Meriva po 2004
Combo po 2004
Astra-H po 2005

Motorne kode: C13DT, Z13DT,
Z13DTJ, Y13DT,
Z13DTH

Katal. št.:

za generator DENSO: 535 0151 10
za generator VALEO: 535 0063 10

Diagnoza:

Žvižganje v območju delovanja klinastega rebrastega jermena.

Morebitni razlog škode:

Enosmerna sklopka generatorja je poškodovana.


Ukrep:

Pri generatorjih DENSO je treba po napotkih proizvajalca vozil originalno vgrajeno enosmerno sklopko zamenjati z modificirano enosmerno sklopko generatorja znamke INA (glej sliko 1).

Če je vgrajen generator VALEO, ponuja INA ravno tako enosmerno sklopko za generator. Ker se obe enosmerni sklopki vizualno skoraj ne razlikujeta, upoštevajte značilnosti za razlikovanje (glej sliko 3).

Priporočilo:


V okviru diagnoze in popravila preverite kompletni krmilni in pomožni pogon ter po potrebi zamenjajte zobati in klinasti rebrasti jermen ter napenjalne in preusmerjevalne valje.



Slika 1: Zamenjava dela


Pozor:

Za menjavo enosmerne sklopke generatorja uporabite ustrezno specialno orodje Schaeffler.



Slika 2: Pregled specialnega orodja

- a. 400 0235 10 (torks, kratek)
- b. 400 0201 10 (torks, standarden)
- c. 400 0200 10 (večzobi, standarden)
- d. 400 0234 10 (večzobi, kratek)



Slika 3: Razlikovanje enosmernih sklopk generatorja
INA 535 0063 10 (VALEO) in 535 0151 10 (DENSO)



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh www.Schaeffler-Aftermarket.com ali v RepXpert na naslovu www.RepXpert.com.

Stanje 04.2009
INA 0029

Tehnične spremembe pridržane
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

