



## SERVICE INFO – INA 0037



# Pokyny k údržbě pohonu přídatných agregátů VAG pro vozidla s motory 1,9 TDI bez alternátorové volnoběžky

Výrobci: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modely:  
Audi: A3  
Seat: Cordoba, Ibiza III, Inca, Leon, Toledo II  
Škoda: Octavia  
Volkswagen: Bora, Caddy II, Golf IV, New Beetle, Polo

Motor: 1.9 TDI


OE č.: 038 903 315 C (SH)\*  
028 903 119 T (GFL #1)\*  
028 903 119 AC (GFL #2)\*

Obj. č.: 533 0081 30 (SH)\*  
535 0004 10 (GFL #1)\*  
535 0005 10 (GFL #2)\*

\*) SH -> napínací jednotka  
GFL -> alternátorová volnoběžka



Obrázek 1: Napínací jednotka 533 0081 30 - použitá u motorů 1,9 TDI



Obrázek 2: Výměna alternátorové volnoběžky

Vlivem intenzivních dynamických pohybů klínového žebrovaného řemene může za určitých okolností vznikat hluk a tyto pohyby mohou vést až k poškození napínací jednotky řemene.

Následkem je výpadek celého pohonu agregátů, což vede až ke kompletnímu vyřazení vozidla z provozu.

### Důležité:

V pohonu agregátů s napínací jednotkou 533 0081 30 (obrázek 1) nahradte pevnou řemenici alternátoru za alternátorovou volnoběžku INA (obrázek 2). Pokud je alternátorová volnoběžka již namontována, je nutné přezkontrolovat její funkci.

Použití alternátorové volnoběžky znamená podstatné odlehčení všech komponentů pohonu agregátů.

Při volbě vhodné alternátorové volnoběžky pro příslušné vozidlo vám pomohou naše katalogy.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko  
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com  
REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)  
Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER  
REXPERT