

Taqué hidráulico para motores bomba - inyector VAG

La diferencia está en el detalle

Versión antigua - 420 0102 10

Fabricante: Audi, Ford, Seat, Volkswagen

Modelos:

Audi: A3
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra
VW: Bora, Fox, Golf IV, New Beetle, Passat, Transporter T5/Multivan

Motor: 1.9 TDI

Referencias originales:

VAG: 038 109 309 A, 038 109 309 B
Ford: 1100677 / XM21-6500-AA




Fig. 1: 420 0102 10 no se puede cambiar por 420 0209 10

Versión nueva - 420 0209 10

Fabricante: Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen

Modelos (extracto):

Audi: A3, A4, A6
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra, Altea, Arosa, Ibiza IV, Ibiza V, Leon, Toledo II, Toledo III
Skoda: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster, Superb
VW: Bora, Eos, Fox, Golf V, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Touareg, Transporter T5/Multivan

Motor: 1.2, 1.4, 1.9, 2.0, 2.5, 5.0 / TDI

Referencias originales:

VAG: 038 109 309 C
Ford: 1426035 / XM21-6500-BA

Trasfondo técnico:

Además de la introducción de los filtros de partículas de hollín también ha sido necesario el uso de taqués hidráulicos, que dispongan de una calidad de superficie aún mayor.

Los taqués reciben a través de un procedimiento de recubrimiento especial una superficie que la hace más resistente a la corrosión y al desgaste, y con un menor rozamiento.

Para los motores bomba - inyector VAG hay dos taqués diferentes, que ofrece Schaeffler Automotive Aftermarket en el mercado de piezas de recambio.

Consejo:

Debe prestar atención a las limitaciones de las aplicaciones del vehículo de ambos números de artículos contenidas en nuestros catálogos. Según las indicaciones del fabricante, estas limitaciones se van rectificando y actualizando constantemente. Sin embargo, en un principio la versión antigua no se puede utilizar en vehículos en los que se haya montado la versión nueva. Sí es posible en sentido opuesto.



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.rexpert.com.

Situación 08.2009

INA 0038

Salvo modificaciones técnicas

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.
 Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
 E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
 Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.es

