Poussoirs hydrauliques pour moteurs à injecteur-pompe VAG La différence est dans le détail

Ancienne version - 420 0102 10

Constructeurs:

Audi, Ford, Seat, Volkswagen

Modèles:

Audi: A3 Ford: Galaxy Seat: Alhambra VW: Bora, Fox, Golf IV,

New Beetle, Passat, Transporter T₅/Multivan

Moteur: 1.9 TDI

Réfs.OE:

VAG: 038 109 309 A, 038 109 309 B Ford: 1100677 / XM21-6500-AA

Nouvelle version - 420 0209 10

Constructeurs:

Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen

Modèles (extrait):

Audi: A₃, A₄, A₆ Ford: Galaxv

Seat: Alhambra, Altea, Arosa, Ibiza IV, Ibiza V, Leon,

Toledo II, Toledo III

Skoda: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster, Superb

VW: Bora, Eos, Fox, Golf V,

New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Touareg, Transporter T5/


Multivan

Moteurs: 1.2, 1.4, 1.9, 2.0, 2.5, 5.0 / TDI

Réfs.OE:

VAG: 038 109 309 C

Ford: 1426035 / XM21-6500-BA



Contexte technique:

L'utilisation de poussoirs hydrauliques s'est avérée nécessaire lors de l'introduction de filtres à particules de suie, les poussoirs disposant d'une qualité de surface supérieure.

Un procédé de revêtement spécial confère aux poussoirs une surface résistante à la corrosion, aux frottements et à l'usure.

INA propose deux poussoirs distincts pour les moteurs à injecteur-pompe VAG sur le marché de la rechange indépendante.

Remarque:

Veuillez impérativement vous conformer aux restrictions stipulées dans nos catalogues au sujet de l'utilisation de ces deux références sur des véhicules. Ces restrictions font constamment l'objet de vérifications et de mises à

jour, conformément aux instructions du constructeur.

De manière générale, il convient toutefois de noter que l'ancienne version ne doit pas être utilisée sur les véhicules déjà équipés de la nouvelle version. Inversement, la nouvelle version peut être utilisée sur des véhicules équipés de l'ancienne version.



Respecter les indications du constructeur du véhicule!

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version o8.2009

INA 0038

Sous réserve de modifications techniques © 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Pour plus d'informations:

Téléphone: 01.40.92.34.05 01.40.92.16.15 www.Schaeffler-Aftermarket.com

