

Indicación para el montaje de la polea de inversión 532 0446 10 en los motores F4R de Renault

Fabricante:	Renault
Modelos:	Clío II, Espace III, Megane I, Scenic I, Thalia
Motor:	2.0
Códigos de motor:	F4R 700, F4R 701, F4R 720, F4R 722, F4R 730, F4R 738, F4R 740, F4R 741, F4R 744
Referencia original:	82 00 064 664 (polea de inversión ranurada)
Nº de artículo:	532 0446 10 (polea de inversión ranurada)




Fig 1: Recorrido de la correa y posiciones de las poleas en el motor F4R

En los motores mencionados de Renault se ha instalado una polea tensora y dos poleas de inversión. Para evitar ruidos y silbidos indeseados en la correa dentada, la polea de inversión detallada en la Fig. 1 contiene una banda de rodadura ranurada.

Para garantizar el correcto funcionamiento, la posición de las dos poleas de inversión debe ser la adecuada.

En la Fig. 1 se muestran las posiciones correctas de cada componente. En los motores mencionados, la polea de inversión **532 0446 10** con banda de rodadura ranurada se encuentra siempre en el lado de la polea tensora.



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

La Fig. 2 muestra el contenido del KIT de poleas tensoras **530 0342 10** con todas las piezas necesarias para la sustitución de la correa dentada:

- (1) 536 0260 10 Correa dentada*
- (2) 531 0630 10 Polea tensora
- (3) 532 0308 10 Polea de inversión lisa
- (4) 532 0446 10 Polea de inversión ranurada
- (5) Cubierta para bloqueador del cigüeñal*
- (6) Tornillo del piñón del cigüeñal*
- (7) Cubierta árbol de levas 1*
- (8) Cubierta árbol de levas 2*

*) no disponible por separado.



Fig. 2: Contenido del KIT 530 0342 10

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.rexpert.com.

Situación 11.2009

INA 0048

Salvo modificaciones técnicas

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.es

