

SERVIZIO INFORMAZIONE



Differenze esteriori del braccio tenditore 534 0130 20

Costruttori

veicoli: Ford, Mazda

Modelli:

Ford: Cougar, Focus, Maverick, Mondeo II, Tourneo, Transit

Mazda: Tribute

Motori:

1.6i, 1.8i, 2.0i,
1.8 16V, 2.0 16V

Riferimenti OE:

Ford: 97BB-6A228-AG,
1073096

Mazda: YF09-15-980

N. articolo: 534 0130 20



Figura 1: 534 0130 20, con galoppino grigio



Figura 2: 534 0130 20, con galoppino nero

Per il numero di articolo 534 0130 20 Schaeffler Automotive Aftermarket offre due diverse varianti.

Le differenze principali tra le due versioni del braccio tenditore sono il colore del galoppino e il rivestimento della vite di fissaggio.

Dal punto di vista tecnico, tuttavia, non sussistono differenze. Entrambi i bracci possono essere utilizzati in modo illimitato per i veicoli indicati.



Rispettare le indicazioni del costruttore del veicolo!

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo www.Schaeffler-Aftermarket.it o www.RepXpert.com.

Versione 03.2010

INA 0052

Con riserva di modifiche tecniche

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)
e-mail: automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

