



## SERVICE INFO – INA 0054




# Optiske forskelle på remstrammer 533 0086 30

Bilernes producenter:	Audi, Ford, Seat, Volkswagen
Modeller:	
Audi:	A6, 80
Ford:	Galaxy
Seat:	Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo I
VW:	Caddy II, Golf III, Golf IV, Passat, Polo, Sharan, Vento, Transporter T4
Motorer:	1.7 D, 1.7 SDI 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI 2.4 D, 2.5 D
OE-nr.:	
Ford:	95VW-10145-DA 1039808
VW-Gruppe:	028 903 315 N (erstattet) 028 903 315 R (ny)
Best. nr.:	533 0086 30



Billede 1: INA – specifikation med to M8x35 skruer



Billede 2: Specifikation med to skruer M8x22

Ved udskiftning af remstrammer 533 0086 30 kan versioner, som vises på billedet, monteres på køretøjet. Schaeffler Automotive Aftermarket tilbyder i øjeblikket varianter som vises på billede 1.

Begge specifikationer tilfredsstillere de tekniske krav.

### Bemærk:

Det er yderst nødvendigt at anvende de af Schaeffler Automotive Aftermarket leverede skruer (M8x35) pga. større tykkelse af flangen til remstrammer 533 0086 30 (billede 1).

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

INA 0054