

# SERVICE-INFO



## Wijziging in de looprollen van enkele spanarmen voor de hulpaggregaataandrijving

**Fabrikanten:** Audi, Chevrolet, Isuzu, Landrover, MG, Opel, Renault, Rover, Seat, Skoda, Vauxhall, Volkswagen, Volvo

**Artikelnummers:** 533 0077 30  
534 0082 30  
534 0083 30  
534 0133 30  
534 0136 30  
534 0139 30

De uitgebreide voertuigclassificaties zijn te vinden in onze catalogus.



**Fig. 1:** Detailweergave van de looprol in de huidige uitvoering (links) en de nieuwe uitvoering (rechts)

Vanaf nu biedt Schaeffler Automotive Aftermarket voor de genoemde spanarmen versies met gewijzigde looprollen aan.

De verschillen zijn, zoals is te zien in Fig. 1, de coating (vroeger zwart, nu metaalkleurig) en de verbinding tussen de beide loopbaanhelften (vroeger geklonken, nu getoxt).

In de omschakelingsfase kunnen we gemengde voorraden van beide uitvoeringen hebben. Beide versies voldoen aan de technische specificaties en kunnen zonder beperking worden gebruikt voor de in de catalogus aangeduide voertuigen.



Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

U vindt de overeenkomstige reserveonderdelen in onze onlinecatalogus op [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) of via RepXpert op [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Versie 03.2010

**INA 0055**

Technische wijzigingen voorbehouden

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

### Voor meer informatie:

Telefoon: +49(0)1801-753-333\*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

[www.Schaeffler-Aftermarket.de](http://www.Schaeffler-Aftermarket.de)

\*4,6 ct/min. vanuit het Duitse vaste net, mobiele oproepen max. 42 ct/min.

