



Changement de matériau pour le galet enrouleur 532 0501 10

Constructeurs : Ford, Mazda

Modèles :

Ford : Escort VII, Fiesta IV, Focus, Galaxy, Ka, Puma

Mazda : 121 III

Moteurs :

1.25, 1.3, 1.3i, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.7 16V, 1.8 16V, 1.8 Di, 2.0i, 2.3 16V

Références OE :

Ford : 95WF-19A216-AC (remplacée)
95WF-19A216-AD (remplacée)
YS4E-19A216-AA (actuelle)
7109163 (remplacée)
1112807 (remplacée)
1139951 (actuelle)

Mazda : 1E03-15-930A

Réf. INA : 532 0501 10




Image 1 : Ancienne version en métal



Image 2 : Nouvelle version en plastique

Dans le cadre de l'amélioration continue de nos produits, nous avons abandonné le métal au profit du plastique pour la surface de contact du galet enrouleur 532 0501 10.

Pendant la phase de transition, les galets enrouleurs livrés pourront avoir une surface de contact en métal ou en plastique.

Remarque :

Les deux types de galets enrouleurs sont utilisables indifféremment pour les véhicules figurant dans les catalogues.

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 04.2010

INA 0059

Sous réserve de modifications techniques
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Pour plus d'informations :

Téléphone : 01.40.92.34.05 ou 01.40.92.34.04

Fax : 01.40.92.16.15

www.Schaeffler-Aftermarket.com

