

SERVICE-INFO



Optische Unterschiede beim Schleppebel 422 0102 10 und beim Abstützelement 420 0222 10

Hersteller: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modelle:

Audi: A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT

Seat: Altea, Exeo, Ibiza V

Skoda: Oktavia, Superb, Yeti

VW: Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5

Motor: 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI



Bild 1: Ausführung 1



Bild 2: Ausführung 2

OE-Nummern: (1) 059 109 417 J
059 109 417 G
(2) 059 109 521 G
03L 109 521
03L 109 521 A

Art-Nummern: (1) 422 0076 10 (ersetzt)
(1) 422 0102 10 (neu)
(2) 420 0221 10 (ersetzt)
(2) 420 0222 10 (neu)

Beim Austausch des Schleppebels und des hydraulischen Abstützelements können am Fahrzeug die im Bild 1 und Bild 2 gezeigten Versionen auftreten.

Schaeffler Automotive Aftermarket bietet derzeit die im Bild 2 gezeigte Variante an.

Hinweis:

Austausch immer satzweise!

Bei Defekten an einem oder mehreren hydraulischen Ventilspielausgleichskomponenten sollte immer ein Austausch des kompletten Satzes erfolgen. Um Mehrfachreparaturen und höhere Kosten zu vermeiden, sollten im Instandsetzungsfall immer Schleppebel und Abstützelement gemeinsam gewechselt werden.



Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 05.2010

INA 0060

Technische Änderungen vorbehalten

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42€/min.

