SERVIZIO INFORMAZIONE



Differenze esteriori del bilanciere a dito 422 0102 10 e della punteria a dito 420 0222 10

Costruttore: Audi, Seat, Skoda,

Volkswagen

Modelli:

Audi: A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7,

TT

Seat: Altea, Exeo, Ibiza V
Skoda: Octavia, Superb, Yeti
VW: Golf V, Golf VI, Jetta III,

Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5

Motori: 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI,

2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI,

4.2 TDI, 6.0 TDI

N. OE: (1) 059 109 417 J

059 109 417 G (2) 059 109 521 G

> 03L 109 521 03L 109 521 A

N. art: (1) 422 0076 10 (sostituito)

(1) 422 0102 10 (nuovo)

(2) 420 0221 10 (sostituito)

(2) 420 0222 10 (nuovo)



Figura 1: Versione 1

In caso di sostituzione del bilanciere a dito e della punteria idraulica a dito, sul veicolo possono essere presenti le versioni rappresentate in Figura 1 e in Figura 2.

Al momento, Schaeffler Automotive Aftermarket offre la versione indicata in Figura 2.



Figura 2: Versione 2

Note

Sostituire sempre in blocco!

Sostituire sempre il set completo qualora uno o più componenti idraulici di compensazione del gioco della valvola presentino difetti. Al fine di evitare interventi di manutenzione ripetuti e costi elevati, in caso di riparazione, provvedere sempre alla sostituzione congiunta del bilanciere a dito e della punteria a dito.

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo www.Schaeffler-Aftermarket.it o www.RepXpert.com.

Versione 05.2010

Con riserva di modifiche tecniche © 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Il riferimento ai codici di sostituzione del costruttore veicolo ha uno scopo puramente informativo.

Per ulteriori informazioni:

