



SERVICE INFO – INA 0060



Diferențe de ordin vizual

Între tachelul 422 0102 10 și suportul 420 0222 10

Producători:	Audi, Seat, Škoda, Volkswagen
Modele:	
Audi:	A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT
Seat:	Altea, Exeo, Ibiza V
Škoda:	Oktavia, Superb, Yeti
VW:	Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5
Motorizare:	1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI
Nr. OE:	(1) 059 109 417 J 059 109 417 G (2) 059 109 521 G 03L 109 521 03L 109 521 A
Nr. piesă:	(1) 422 0076 10 (înlocuită) (1) 422 0102 10 (nou) (2) 420 0221 10 (înlocuită) (2) 420 0222 10 (nou)



Figura 1: Design 1



Figura 2: Design 2

Ambele versiuni ilustrate în figurile 1 și 2 pot face parte din echiparea existentă pe autovehicule.

În prezent, Schaeffler Automotive Aftermarket furnizează versiunea ilustrată în figura 2 dar aceasta poate fi utilizată pentru a înlocui versiunea din figura 1.

Notă:

Înlocuiți doar seturi complete!

Înlocuiți seturile complete în cazul în care apar defecte la una sau mai multe dintre componentele de compensare a valorii hidraulice. Înlocuiți tachelul și suportul deodată pentru a evita repetarea intervențiilor service și creșterea cheltuielilor de reparații.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!