

INFO TECHNIQUE



Nouveau kit/set de distribution avec support moteur pour moteurs diesel 1.7 l Chevrolet/Opel/Vauxhall

Constructeurs : Chevrolet, Opel, Vauxhall

Modèles :

Chevrolet : Astra, Corsa
Opel : Astra G, Combo, Corsa B, Corsa C, Meriva
Vauxhall : Astra Mk IV, Combo, Corsa Mk II, Meriva

Moteurs : 1.7 Di, 1.7 DTi, 1.7 CDTi

Réfs. INA : 530 0492 10 (kit)
530 0492 09 (set)




Image 1: Ancien galet tendeur 531 0166 20 (1) et nouveau galet tendeur 531 0819 10 (2)




Image 2: Contenu du kit 530 0492 10

Un remplacement de référence effectué par les constructeurs automobiles mentionnés ci-dessus est prévu lors du remplacement du galet tendeur. Le galet tendeur, référence 531 0166 20, utilisé jusqu'à présent sera remplacé par celui portant la référence 531 0819 10 (voir image 1).

Lorsque le remplacement du galet tendeur est effectué sur les modèles de moteurs allant jusqu'au numéro 328704, il est nécessaire de monter un nouveau support moteur (voir image 2, position 8).

Par conséquent, Schaeffler Automotive Aftermarket propose pour la rechange le

kit de distribution 530 0492 10 ainsi que le set de distribution 530 0492 09. Les deux articles contiennent un nouveau support moteur.

Le support moteur (référence OE 684051) est déjà monté sur les véhicule à partir du numéro de moteur 328705. Pour ces véhicules, le kit de distribution 530 0494 10 et le set de distribution 530 0494 09 ne contiennent aucun support moteur.

Des informations plus détaillées et à jour sont disponibles dans nos catalogues.

Légende de l'image 2 :

- (1) Galet tendeur 531 0819 10
- (2) Galet de renvoi 532 0504 10
- (3) Courroie de distribution 536 0283 10*
- (4) Vis M10 x 45 mm*
- (5) Vis M12 x 45 mm*
- (6) Boulon M8 x 33 mm*
- (7) Vis M6 x 16 mm*
- (8) Support moteur*

*) Non disponible séparément.



Respecter les préconisations du constructeur du véhicule !

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 08.2010

INA 0064

Sous réserve de modifications techniques
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

S'il est fait mention des références des pièces de rechange du constructeur, ce n'est qu'à titre comparatif.

Pour plus d'informations :

Téléphone : 01.40.92.34.04 ou 01.40.92.34.05 ou 01.40.92.34.06

Fax : 01.40.92.16.15

www.Schaeffler-Aftermarket.com

