

INFORMACIÓN DE SERVICIO



Diferentes versiones de la polea libre del alternador 535 0199 10

Fabricante:	Toyota
Modelos:	Echo, Yaris, Yaris Verso
Motor:	1.4 D4d
Referencia original:	27415-33020
Nº de artículo:	535 0199 10




Fig. 1: Primera versión




Fig. 2: Segunda versión

Ambas imágenes muestran polea libre de alternador 535 0199 10 en dos versiones diferentes.

Las diferencias principales estriban en el retén obturador del rodamiento de la polea y el alojamiento para la herramienta especial que se usa para el desmontaje, la comprobación y el montaje.

Nota:

A pesar de estas diferencias, ambas versiones se pueden utilizar indistintamente en los vehículos indicados en el catálogo.



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.rexpert.com.

Situación 05.2011

INA 0074

Salvo modificaciones técnicas

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Este documento sirve únicamente como comparación. Se deben tener en cuenta en todo momento los números de recambio del fabricante del vehículo.

Para más información:

Schaeffler Iberia, s.l.u.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.es

