

SERVICE-INFO



Hinweis zum Einbau der Spannrolle 531 0629 30 mit Bimetall-Feder

Hersteller: Alfa Romeo, Fiat

Modelle:
Alfa Romeo: 147, 156, 166, GT, GTV, Spider
Lancia: Kappa, Thesis

Motor: 2.5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6

Art-Nr.: 531 0629 30



Bild 1: 531 0629 30 – Spannrolle mit Bimetall-Feder

Die Spannrolle 531 0629 30 ist mit einer Bimetall-Feder ausgestattet und weist im Vergleich zu den üblichen Spannrollen daher eine Besonderheit auf.

Die Bimetall-Feder sorgt dafür, dass die Zahnriemenspannung in allen Temperaturbereichen konstant bleibt.

Bei Temperaturunterschieden zwischen Motor und Spannrolle während des Einbaus kann es zu Verschiebungen der Steuerzeiten kommen.

Wichtig:

Beim Einbau unbedingt darauf achten, dass Motor und Spannrolle Umgebungstemperatur haben!



Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 05.2011

INA 0075

Technische Änderungen vorbehalten

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*3,9 ct/min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42€/min.

