



SERVICE INFO – INA 0076



Бележка по монтажа

на обтяжна ролка 531 0317 10 с фиксираща плочка

Производители: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Модели:

Audi: A2
 Seat: Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V, Inca, Leon, Toledo II
 Škoda: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster
 Volkswagen: Bora, Caddy II, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo, New Beetle, Polo

Двигатели: 1.4, 1.6

OE номера: 036 109 243 AB (заменен)
 036 109 243 AD (заменен)
 036 109 243 E (заменен)
 036 109 243 L (заменен)
 036 109 243 R (заменен)
 036 109 243 AF (нов)

Арт. номер: 531 0317 10



Снимка 1: 531 0317 10 – Обтяжна ролка с фиксираща плочка

При монтажа на обтяжна ролка 531 0317 10 винаги гарантирайте, че фиксиращата плочка е правилно позиционирана. Фиксиращата плочка трябва да бъде правилно позиционирана в предназначения за това фиксатор на блока на двигателя.

Ако фиксиращата плочка се монтира неправилно, това може да доведе до неправилно функциониране на обтяжната ролка.

Забележка:

Важно е да се гарантира, че при всички обтяжни ролки с фиксираща плочка, последната е правилно позиционирана.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
 Тел.: +359 2 946 3900
 aftermarket.bg@schaeffler.com
 https://aftermarket.schaeffler.bg



INA 0076