



## Variazione del materiale utilizzato per il rullo tenditore 531 0404 10

### Costruttori

**veicoli:** Dacia, Nissan, Renault

### Modelli:

**Dacia:** Sandero  
**Nissan:** Kubistar  
**Renault:** Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Kangoo, Modus, Thalia, Twingo

### Motori:

**Dacia:** 1.2 16V  
**Nissan:** 1.2 16V  
**Renault:** 1.2 16V

### Riferimenti OE:

**Nissan:** 13077-00QAG (sostituito)  
13077-00QAL (attuale)  
**Renault:** 77 11 115 394 (sostituito)  
82 00 035 827 (sostituito)  
82 00 103 069 (sostituito)  
82 00 454 895 (sostituito)  
82 00 704 394 (attuale)

**N. art.:** 531 0404 10



Figura 1: Versione precedente in metallo



Figura 2: Nuova versione in plastica

Nell'ambito della costante evoluzione dei nostri prodotti, la superficie di scorrimento in metallo del rullo tenditore 531 0404 10 è stata modificata con una superficie in plastica.

Durante la fase transitoria può accadere che i rulli tenditori siano disponibili sia in metallo che in plastica.

### Note:

Nonostante le diverse versioni disponibili, entrambi i rulli tenditori possono essere utilizzati senza restrizioni nei veicoli indicati nei cataloghi.



Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo [www.Schaeffler-Aftermarket.it](http://www.Schaeffler-Aftermarket.it) o [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Versione 06.2011

**INA 0077**

Con riserva di modifiche tecniche  
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Il riferimento ai codici di sostituzione del costruttore veicolo ha uno scopo puramente informativo.

### Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.  
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)  
e-mail: [automotiveaftermarket.it@schaeffler.com](mailto:automotiveaftermarket.it@schaeffler.com)  
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

