

SERVIZIO INFORMAZIONE



Nota di montaggio per la sostituzione della vite sull'ingranaggio dell'albero a gomito

Fabbricante: Opel, Vauxhall, Saab

Modelli:

Opel: Astra F, Astra G, Astra H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Tigra, Vectra C, Zafira

Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Meriva, Tigra, Vectra Mk II, Zafira

Saab: 9-3

Motores: 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V

N. art.: 530 0441 30 (KIT + pompa acqua)
530 0441 31 (KIT + pompa acqua)
530 0443 30 (KIT + pompa acqua)
530 0441 10 (KIT)
530 0443 10 (KIT)
530 0441 09 (SET)
530 0443 09 (SET)



Immagine 1: Esempio di KIT con pompa acqua INA 530 0443 30 con entrambe le versioni della vite sull'ingranaggio albero a gomito

In base alle indicazioni del costruttore veicolo, in fase di sostituzione della cinghia dentata è necessario sostituire anche la vite sull'ingranaggio dell'albero a gomito.

In questa sede è necessario prestare attenzione alla filettatura della vite smontata: trattasi di una filettatura di regolazione (M12 x 1,75) o di una filettatura a passo fine (M12 x 1,5).

Durante il montaggio, è necessario impiegare la vite idonea.

Per i KIT INA ed i SET INA, quindi, sono previste entrambe le versioni di vite per l'ingranaggio dell'albero a gomito.

Attenzione:

Se si utilizza la vite errata per l'albero a gomiti, la filettatura di quest'ultimo verrà danneggiata!



Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo www.Schaeffler-Aftermarket.it o www.RepXpert.com.

Versione 07.2011

INA 0078

Con riserva di modifiche tecniche

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Il riferimento ai codici di sostituzione del costruttore veicolo ha uno scopo puramente informativo.

Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)
e-mail: automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

