




SERVICE INFO – INA 0083



Apulaitekäytön alueelta

tulevan melun ehkäisy Ford Transit -malleissa

Autonvalmistajat:	Ford
Malli:	Transit
Valmistusvuosi:	2000 – 2007
Moottorit:	2.0 D
Tuotenumero:	535 0223 10



Kuva 1: Kiinteän hihnapyörän vaihto laturin vapaapyörään



Kuva 2: Asennettaessa laturin vapaapyörä Bosch-laturiin on käytettävä toimituksen mukana tulevaa 1,4 mm paksua välikelevyä!

Moniurakiilahihnan voimakkaiden dynaamisten liikkeiden seurauksena voi autoissa, joissa on laturin kiinteä hihnapyörä, esiintyä voimakasta melua.

Teknisenä ratkaisuna on Schaeffler Automotive Aftermarketin tarjonnassa näihin autoihin sopiva laturin vapaapyörä. Se vähentää apulaitekäytön dynaamista kuormitusta ja rajoittaa siten melun syntymä.

Huomautus

On ehdottomasti noudatettava toimituksen mukana tulevia asennusohjeita!

Schaeffler Automotive Aftermarket suosittelee kyseisissä autoissa laturin kiinteän hihnapyörän vaihtamista laturin vapaapyörään 535 0223 10.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!