



SERVICE INFO – INA 0092



Vidne razlike pri nihajnem vzvodu 422 0053 10

Modeli:	
Audi:	A1, A3
Seat:	Altea, Ibiza, Leon
Skoda:	Fabia, Octavia, Superb
VW:	Eos, Golf IV, Golf Plus, Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat (C3_), Polo (6R_), Polo (9N_)
Motor:	1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 16V, 1.6 FSI
Št. dela:	422 0053 10
Št. originalnega dela:	036 109 411 E 036 1 09 411 G 036 109 411 H 036 109 411 J



Slika 1: Izvedba 1

Pri menjavi nihajnega vzvoda 422 0053 10 lahko v vozilo vgradite katero koli od izvedb, ki sta prikazani na slikah 1 in 2.

Pri podjetju Schaeffler Automotive Aftermarket je na voljo izvedba nihajnega vzvoda, ki je prikazana na sliki 1.

Nihajne vzode vedno menjajte v kompletu!

V primeru okvare enega ali več nihajnih vzvodov je treba menjati vse nihajne vzode v motorju. Med vzdrževalnim pregledom vedno hkrati menjajte nihajni vzvod in element za nastavitev zračnosti ventilov ter se tako izognite večkratnim popravilom in višjim stroškom.



Slika 2: Izvedba 2

Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Nadomestni deli in tehnične informacije so na voljo na spletnih straneh www.schaeffler-aftermarket.com ali www.RepXpert.com.

INA 0092