



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Diferencias visuales

de la polea libre de alternador 535 0233 10

Fabricante: Suzuki

Modelo: Jimny (FJ)

Motor: 1.5 DDiS

Nº de artículo: 535 0233 10

Referencia original: 31171-84A10



Figura 1: versión anterior



Figura 2: versión nueva

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, se ha modificado la polea libre de alternador con el número de artículo 535 0233 10.

Esta información de servicio muestra el aspecto visual de la versión anterior (figuras 1 y 3) y de la versión nueva (figuras 2 y 4).



Figura 3: versión anterior



Figura 4: versión nueva

En la nueva versión se ha alargado la parte trasera del aro interior, con lo que se ha eliminado el casquillo distanciador que puede verse en la figura 3.

Durante la fase de modificación, es posible que se mezclen ambos tipos.

Ambas versiones cumplen con las especificaciones técnicas y pueden utilizarse sin limitaciones.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia, s.l.u.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115
Fax: 91 654 27 61
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

