



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Diferencias visuales

de la polea libre de alternador 535 0128 10

Fabricante:	Toyota
Modelos:	Hilux, Fortuner
Motores:	2.5 D-4D, 3.0 D4-D
Nº de artículo:	535 0128 10
Referencia original:	27415-0L040



Figura 1: versión anterior



Figura 2: versión nueva

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, se ha modificado la polea libre del alternador con el número de artículo 535 0128 10.

Esta información de servicio muestra el aspecto visual de la versión anterior (figura 1) y de la versión nueva (figura 2).

Durante la fase de modificación, es posible que se mezclen ambos tipos.

Ambas versiones se diferencian únicamente en el aspecto, cumplen con las especificaciones técnicas y pueden utilizarse sin limitaciones.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia, s.l.u.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115
Fax: 91 654 27 61
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

