



INFO TECHNIQUE



Différences d'aspect

de la poulie à roue libre d'alternateur réf. 535 0238 10

Constructeur : Toyota

Modèle : Yaris

Année : 11.2005 - 11.2008

Moteur : 1.4D-4D

Référence : 535 0238 10

Référence OE : 27415-33060



Photo 1 : Différences d'aspect de la poulie à roue libre d'alternateur réf. 535 0238 10



Photo 2 : Outillage spécial INA réf. 400 0241 10

Les alternateurs de la marque Bosch montés dans les véhicules mentionnés ci-dessus peuvent être équipés de deux versions différentes de poulie à roue libre d'alternateur.

La photo 1 montre la version montée en série (à gauche) et la version Aftermarket (à droite) de la poulie à roue libre d'alternateur réf. 535 0238 10.

Les deux poulies à roue libre d'alternateur répondent parfaitement aux exigences techniques et peuvent être utilisées sans réserve, la seule différence étant leur aspect extérieur.

La pose et la dépose de la poulie à roue libre d'alternateur exigent l'utilisation d'un outillage spécial (photo 2).

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques sur www.schaeffler-aftermarket.com ou www.RepXpert.com

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.16.15

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

