



## INFORMACIÓN DE SERVICIO



# Modificación en las poleas

## de algunos brazos tensores para la transmisión del grupo auxiliar

Fabricante: Audi, Ford, Renault Trucks,  
Seat, Škoda, VW

N.º de artículo: 531 0614 30  
534 0138 30  
534 0145 10  
534 0150 10  
534 0176 10

Las asignaciones de vehículos completas se encuentran en nuestros catálogos.




Figura 1: vista detallada de las poleas en la versión anterior (izqda.) y en la nueva (dcha.)

Schaeffler Automotive Aftermarket ofrece ahora las versiones con las poleas modificadas para los brazos tensores especificados.

Como se muestra en la figura 1, las diferencias se basan, por un lado, en el recubrimiento (antes negro y ahora gris metalizado) y, por el otro, en la unión de las dos mitades de la banda de rodadura (antes remachada, ahora soldada).

Durante la fase de modificación, es posible que se mezclen ambas versiones. Ambas versiones cumplen con los requisitos técnicos y se pueden utilizar sin limitaciones en los vehículos indicados en los catálogos.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) o en [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Schaeffler Iberia, s.l.u.  
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte  
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España  
Teléfono: 902 111 115  
Fax: 91 654 27 61  
[www.schaeffler-aftermarket.es](http://www.schaeffler-aftermarket.es)

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

