



## SERVICE INFO – INA 0102



# Súprava pre ozubený remeň pre modely Lada Kalina a Priora

### Modely:

Lada: Kalina, Priora

### Motory:

1.4 16V, 1.6, 1.6 16V

### Obj. č.:

530 0536 10



Obrázok 1: 533 0116 10 – opravárenská súprava INA pre pohon agregátov

V prípade vyššie uvedených modelov ponúka Schaeffler Automotive Aftermarket okrem jednotlivých vodiacich kladiek aj kompletnú súpravu pre ozubený remeň. Táto súprava obsahuje napínaciu kladku 531 0841 10 s príslušnou skrutkou, vodiacu kladku 532 0604 10 a ozubený remeň.

Vzájomne špeciálne prispôsobené komponenty zaručujú optimálne napnutie ozubeného remeňa vo všetkých prevádzkových aj teplotných stavoch motora.

Napínacia kladka a ozubený remeň sa musia vždy montovať spoločne. Zmiešaná montáž oboch komponentov je neprípustná.

**Dbajte na pokyny výrobcu vozidla!**

Náhradné diely a technické informácie nájdete na adrese [www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de) alebo [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

INA 0102

**Hotline: +420 602 240 554**  
 Telefón: +420 267 298 601-7  
 E-mail: [aftermarket.cz@schaeffler.com](mailto:aftermarket.cz@schaeffler.com)  
[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

**SCHAEFFLER**  
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

