



SERVIZIO INFORMAZIONE



Modifica del rullo tenditore da manuale a semiautomatico

Produttore: Ford
 Modello: Transit
 Anno di costruzione: bis 12.2000
 Motore: 2.5 TD, 2.5 DI
 N. art.: 531 0504 10
 Riferimento OE: 1136426
 1C1Q 6K254 AA




Figura 1: 531 0504 10 – Rullo tenditore semiautomatico

Nella distribuzione del veicolo sopra menzionato è stato finora utilizzato un rullo tenditore manuale, che verrà sostituito dalla versione semiautomatica 531 0504 10 e sarà anche incluso nei kit 530 0143 10 e 530 0144 10.

La nuova versione del rullo tenditore si monta come quella precedente. Tuttavia, a differenza del rullo tenditore manuale, la cinghia dentata deve essere tesa con una chiave a brugola.

A tale scopo, ruotare la piastra di tensionamento (1) con la chiave a brugola fin quando il foro (3) viene coperto per metà dal bordo (2) della piastra stessa.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi www.schaeffler-aftermarket.it e www.RepXpert.com

Schaeffler Italia S.r.l.
 Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

